



A.M. srl

Servizi Integrati per Ristorazione e Commercio



A.M. Srl Via Amerigo Vespucci, 19 - ASTI - C.F. e Partita IVA 01435340052

BOLLA DI LAVORAZIONE / D.D.T. (D.P.R. n. 472 del 14/08/1996)

INTERVENTO SU RICHIESTA

N° FURGONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA INT./TRASP.	PAG.
FURG50	23442	21/08/2025	22/08/2025	1/2

01 - RISOLUTIVO

Tecnico	Dalle	Alle	Pausa	Durata
DESOGUS GIOVANNI PAOLO	09.15	13.00	00.00	03.45
MICCOLI ANTONIO	09.15	13.00	00.00	03.45

SPETT.LE

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
VIA DELLA SCIENZA, 26
36100 VICENZA (VI)

P.D.V.

BAR DENISE POLITECNICO DI TORINO
 Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24
 10129 TORINO (TO)

OGGETTO :**LAVORI ESEGUITI**

abbiamo bisogno che nella giornata di domani o nella giornata di venerdì massimo si pianifichi un intervento di am per la revisione di:

- ABBATTITORE

-FORNO 10 GN

- AFFETTATRICE (può essere ritirata e poi riconsegnata in elby che la teniamo come muletto)

-Forno Lainox SCG071M n°LA020073623: Eseguito controllo generale, non si riscontrano particolari anomalie. Si segnala guarnizione porta da sostituire.

-Abbattitore Zanussi 110081 n°81100005: Eseguita pulizia del condensatore, si riscontra guarnizione porta da sostituire. La macchina è del 1998, non si garantisce la reperibilità ricambi.

-Eseguita lubrificazione e molatura affettrice che funziona correttamente

-Sostituita presa interbloccata completa al Cuocipasta nuovo perché non funzionante.

-Riscontrata zanzariera 2300x1400 rotta, da sostituire.

I ricambi non verranno ordinati fino a comunicazione di Serenissima.

Q.TA CODICE MATERIALI UTILIZZATI

1,00	GW66678N	CASSETTA FONDO PR.BL. VR. 16/32A IP67
1,00	GW66309N	PR.BL IP67 S.F.3P+N+T 16A 400V 6H SBF

Il cliente firmando conferma gli orari dei tecnici e i materiali utilizzati

SEGUE -->

FIRMA DEL TECNICO

DESOGUS GIOVANNI PAOLO

FIRMA DEL CLIENTE

ALESSANDRO POLGA