



A.M. srl

Servizi Integrati per Ristorazione e Commercio



A.M. Srl Via Amerigo Vespucci, 19 - ASTI - C.F. e Partita IVA 01435340052

BOLLA DI LAVORAZIONE / D.D.T. (D.P.R. n. 472 del 14/08/1996)

INTERVENTO SU RICHIESTA

N° FURGONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA INT./TRASP.	PAG.
FURG50	3070	28/01/2026	29/01/2026	1/1

01 - RISOLUTIVO

Tecnico	Dalle	Alle	Pausa	Durata
MICCOLI ANTONIO	13.55	16.10	00.00	02.15

SPETT.LE

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
VIA DELLA SCIENZA, 26
36100 VICENZA (VI)

P.D.V.

BAR MIRAFIORI POLITECNICO TO
 Corso Luigi Settembrini, 178
 10135 Torino (TO)

OGGETTO :**LAVORI ESEGUITI**

EX T26-000489- FRIGORIFERO HA LA TEMPERATURA PIU ALTA RISPETTO IL DOVUTO:

Eseguita sostituzione valvola termostatica, con conseguente prova in pressione di azoto, vuoto e ricarica gas. Si lascia in temperatura.

Lavastoviglie Aristarco:

Si riscontrano fasi invertire e conseguente malfunzionamento della pompa lavaggio che girava al contrario. Sostituita spina usurata e riposizionamento corretto fasi.

Si elimina perdita da collegamento dosatore brillante e se ne ripristina funzionamento. Contattare Magris per ripristino dosatore detersivo perché non funzionante.

Q.TA	CODICE	MATERIALI UTILIZZATI
1,00	GW60009H	SPINA PROTETTA 3P+N+T 380V 16A
1,00	4A0384	VALVOLA TERMOST DANFOSS TS2 ODS S/ORIF
0,50	7B079	GAS R452A IN BOMBOLA NOSTRA PICCOLA
1,00	SAL-CASTOLIN	SALDATURA A CASTOLIN
1,00	AM-CARAZOTO	PG AZOTO SIO CARICA UN 1066 AZOTO COMPRESSO 2.2

Il cliente firmando conferma gli orari dei tecnici e i materiali utilizzati

FIRMA DEL TECNICO

MICCOLI ANTONIO

FIRMA DEL CLIENTE

ANDREA FRIGO