



A.M. srl

Servizi Integrati per Ristorazione e Commercio



A.M. Srl Via Amerigo Vespucci, 19 - ASTI - C.F. e Partita IVA 01435340052

BOLLA DI LAVORAZIONE / D.D.T. (D.P.R. n. 472 del 14/08/1996)

INTERVENTO SU RICHIESTA

N° FURGONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA INT./TRASP.	PAG.
FURG50	31631	04/11/2025	05/11/2025	1/1

01 - RISOLUTIVO

Tecnico	Dalle	Alle	Pausa	Durata
CAVALERU ILIE IONUT MIRON	14.55	15.35	00.00	00.40
CAVALERU ILIE MADALIN	14.55	15.35	00.00	00.40
MICCOLI ANTONIO	14.55	15.35	00.00	00.40

SPETT.LE

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
VIA DELLA SCIENZA, 26
36100 VICENZA (VI)

P.D.V.

BAR MIRAFIORI POLITECNICO TO
 Corso Luigi Settembrini, 178
 10135 Torino (TO)

OGGETTO :

244047

LAVORI ESEGUITI

T25-008847 R25-007268 frigorifero non funziona temperatura elevata a 20°C

Piano refrigerato self: Riscontrata sonda posizionata in maniera errata.

Riposizionata in modo corretto e lasciato in temperatura.

Q.TA CODICE

1,00 473536

MATERIALI UTILIZZATI

NASTRO ADES. ANTICOND.ISOCEL/IT-FLEX H50X10X3

Il cliente firmando conferma gli orari dei tecnici e i materiali utilizzati

FIRMA DEL TECNICO

CAVALERU ILIE IONUT MIRON

FIRMA DEL CLIENTE

MARZIA IENOPOLI