



A.M. srl

Servizi Integrati per Ristorazione e Commercio



A.M. Srl Via Amerigo Vespucci, 19 - ASTI - C.F. e Partita IVA 01435340052

BOLLA DI LAVORAZIONE / D.D.T. (D.P.R. n. 472 del 14/08/1996)

INTERVENTO SU RICHIESTA

N° FURGONE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA INT./TRASP.	PAG.
FURG50	31063	30/10/2025	04/11/2025	1/1

01 - RISOLUTIVO

Tecnico	Dalle	Alle	Pausa	Durata
CAVALERU ILIE MADALIN	10.32	11.07	00.00	00.35
MICCOLI ANTONIO	10.32	11.07	00.00	00.35

SPETT.LE

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
VIA DELLA SCIENZA, 26
36100 VICENZA (VI)

P.D.V.

BAR VALENTINO POLITECNICO TO
 Viale Pier Andrea Mattioli, 39
 10125 Torino (TO)

OGGETTO :

244582

LAVORI ESEGUITI

scrivo per richiedere un intervento di controllo nel reparto cucina dove da qualche giorno percepiamo un odore di gas persistente anche se non in funzione.

Eseguito smontaggio dei 3 flessibili gas del blocco cucina riscontrando una guarnizione pizzicata e relativa perdita di gas.

Ripristinati i corretti collegamenti con nuove guarnizioni. Non si riscontrano altre perdite.

Q.TA CODICE**MATERIALI UTILIZZATI**

1,00 AM-CONID

CONNESSIONE IDRAULICA

Il cliente firmando conferma gli orari dei tecnici e i materiali utilizzati

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

CAVALERU ILIE MADALIN

GIOVANNI IOVINO