



Thinking of you
Electrolux

Centro Servizi Tecnici
Noleggio e Vendita Usato

Codice
C.A.T.

SerTec
s.r.l.

Strada Aeroporto 2/c - 10072 Caselle T.se (TO)
tel. 011 991.24.96 - fax 011 991.24.80
ser.tec@tin.it - www.ser-tec.it
C. F./P. I. 04883670012

Data intervento

22-09-25

Relazione numero

3434

Richiesta d'intervento

Utente SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA C/O BAR VALENTINO
POLITECNICO

Cod. fiscale o partita Iva

01617950249

Via VIALE PIER ANDREA MATTIOLI, 39 n.

Città TORINO

10100

Prov. TO

Motivo della richiesta REVISIONE BANCO FRIGO LINEA SELF

(T25-008362)

Tecnico Preposto

FERRASANO

Data della richiesta:

19/09/2025

Rapporto tecnico d'intervento

Descrizione apparecchiature

Codice Tecnico
Apparecchiatura

Matricola

Data fattura

N. fattura

☒ Fuori garanzia

☐ Garanzia

☐ Richiamo

☐ Marchio

Difetti riscontrati e cause

BANCO REFRIGERANTE N° 6

AUTOLIO CONDENSATORE, SOSTITUITO

UN TERMOREGOLATORE ID 967

Codice
difetto

Riparazioni eseguite

VERIFICATO FUNZIONAMENTO

BANCO REFRIGERANTE N° 2 RISCO

TRATTO UNITÀ ROTOCOMPRESSANTE GUASTA

DA SOSTITUIRE. SE GVE PREVENTIVO

Riepilogo dell'intervento

Pezzi sostituiti

Costo dell'intervento

Denominazione

Codice

Costo un.

N.

Totale

TERMO N. ID 967

9500

7

80.000

Diritto chiamata

€ 30,00

Ore lavorative ord.

N.

7

€

580

€ 4060

Ore viaggio

N.

€

€

Ore lavorative str.

N.

€

€

Km (Andata/Ritorno)

N.

€

€

Per ogni giorno di assenza da sede giorni

€

a €

€

Trasferimento e pernottamento

€

Totale

€ 4060

Totale pezzi sostituiti

€ 80,00

Orari

Mattino

Pomeriggio

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

Totale imponibile

€ 4060

Oneri fiscali (%)

€

TOTALE GENERALE

€

Il lavoro risulta di nostra piena soddisfazione e viene da noi preso
in consegna senza riserve.

Firma dell'utente

[Firma]