



Thinking of you
Electrolux

Centro Servizi Tecnici Noleggio e Vendita Usato

Codice
G.A.T.



Strada Aeroporto 2/c - 10072 Caselle T.se (TO)
tel. 011 991.24.96 - fax 011 991.24.80
ser.tec@tin.it - www.ser-tec.it
C.F./P.I. 04883670012

Data intervento

7.11.25

Relazione numero 3749 /2

Richiesta d'intervento

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA C/O BAR DENISE

Utente POLITECNICO

Cod. fiscale o partita iva

01617950249

Via CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24

n.

Città TORINO

10126

Prov. TO

Motivo della richiesta RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ELFRAMO PRESSO NOSTRA OFFICINA (T25-008362)

Tecnico Preposto

Scipio A.

Data della richiesta:

22/10/2025

Rapporto tecnico d'intervento

Descrizione apparecchiature

Codice Tecnico
Apparecchiatura

Matricola

Data fattura

N. fattura

☒ Fuori garanzia

☐ Garanzia

☐ Richiamo

☐ Marchio

Defetti riscontrati e cause

ROTAZIONE LBS ELFRAMO PER VISIONE DO NOSTRA OFFICINA
VERIFICARE SE CONVIENE LA RIPARAZIONE

Codice
difetto

Riparazioni eseguite

CONTROLO APPARECCHIATURA
REVISIONE ELETTROPOMPA - SOFF. TUBI DETERMINO INTERNI
CULPADO OK - TUBO RIPARATO AL CLIENTE

Riepilogo dell'intervento

Pezzi sostituiti

Costo dell'intervento

Denominazione

Codice

Costo un.

N.

Totale

MAT. DI CONSUMO (TUBI) 24,00 x 14,00

Diritto chiamata

VR

€

Ore lavorative ord.

N. 1/2

x€

33,00

€

16,50

Ore viaggio

N. /

x€

€

/

Ore lavorative str.

N. /

x€

€

/

Km (Andata/Ritorno)

N. /

x€

€

/

Per ogni giorno di assenza da sede giorni

€

a €

OFFICINA ORE 6 x 33,00

€

198,00

€

198,00

Trasferita e pernottamento

€

Totale

€

246,50

Totale pezzi sostituiti

€

14,00

Totale imponibile

€

231,50

Oneri fiscali (

%)

€

TOTALE GENERALE

€

Firma dell'utente

[Handwritten signature]

Orari

Mattino

Pomeriggio

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

Il lavoro risulta di nostra piena soddisfazione e viene da noi preso in consegna senza riserve.